Madeira Heat Seal

„Bügeln statt nähen“

Heat Seal ist eine permanente Klebefolie zum Fixieren aller Arten von Aufnähern und Abzeichen. Hergestellt aus 100 % Copolyamid. Klebefolie kann mit dem Bügeleisen fixiert werden

Anwendung:

Schritt 1
Heat Seal auf die Stickerei-Rückseite ankleben.
(ggf. Stickerei-Oberseite abdecken, um Kleberüberschuss
auf dem Bügeleisen zu vermeiden)
Temperatur: 2 Punkte, ohne Dampf
Druck: leicht
Dauer: ca. 5 Sekunden auf beiden Seiten

Schritt 2
Stickerei ausschneiden und anschließend auf Bekleidung kleben
Temperatur: 2 Punkte, ohne Dampf
Druck: so stark wie möglich
Dauer: ca. 10 Sekunden auf der Vorderseite,
min. 20 Sekunden auf der Rückseite



